



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2021

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL – EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2021

Empresa: ALESANDRA MILKIEWICZ EIRELI – ME - CNPJ nº 37.675.896/0001-19

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	7	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES Caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207.	FORD	UN	1,00	10.500,00	10.500,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	8	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES Caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303.	IVECO	UN	1,00	13.500,00	13.500,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	9	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa	MB	UN	1,00	24.000,00	24.000,00



			AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310.					
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	10	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES Caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOFE605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308.	VOLVO	UN	1,00	17.200,00	17.200,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	11	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES Caminhão/vw, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196 (bombeiro); caminhão/vw, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109 (bombeiros) ;caminhão/vw 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/vw 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão vw, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/vw 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795,	VW	UN	1,00	34.400,00	34.400,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

3

			renavan 01191140048, frota 341; caminhão/vw 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381.					
LOTE: 001 - PEÇAS E Peças e materiais manutenção da frota	12	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DEO82560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD- 3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM- 9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN- 9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923. Frota 368.	MB	UN	1,00	21.500,00	21.500,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	13	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES Ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192 ; ônibus/mb, placa AXN- 7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN- 7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN- 7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 00586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN- 7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ- 8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304.	MB	UN	1,00	12.900,00	12.900,00
LOTE: 001 -	14	36839	PEÇAS PARA	SCANIA	UN	1,00	19.200,00	19.200,00



Peças e materiais manutenção da frota			MANUTENÇÃO DE MOTORES Ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231.					
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	15	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES Ônibus/vw, placa AXE- 4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/vw, placa AXE-4247, chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/vw, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/vw, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/vw, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385.	VW	UN	1,00	14.100,00	14.100,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	16	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES Prancha carregatudo/Morumbi, placa BAC-4984, chassi 9A9P1282FFCEM5143, renavan 01062815022, frota 284.	MORUM BI	UN	1,00	7.200,00	7.200,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	17	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CHEVROLET ITEM/VEÍCULO: Chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187; chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210;	GM	UN	1,00	8.400,00	8.400,00



			chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros)					
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	18	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CITROEN ITEM/VEÍCULO: Citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa	CITROE N	UN	1,00	8.400,00	8.400,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

6

			PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376					
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	19	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FIAT ITEM/VEÍCULO: Fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ- 3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ- 3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE- 5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE- 5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE- 5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO- 5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM- 9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT- 4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-	FIAT	UN	1,00	8.400,00	8.400,00



			4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327.					
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	20	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FORD ITEM/VEÍCULO: Ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; Ford/fiesta flex, placa AYF- 2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; Ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259.	FORD	UN	1,00	8.200,00	8.200,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	21	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA RENAULT ITEM/VEÍCULO: Renault/máster, placa AYI- 2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).	RENAUL T	UN	1,00	11.000,00	11.000,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	22	36839	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA VW Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180;	VW	UN	1,00	11.000,00	11.000,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			<p>vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182;</p> <p>vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185;</p> <p>vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



		4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG- 4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ- 4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG- 9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH- 4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN- 3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA- 5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ- 7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB- 6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB- 6F13, chassi 9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV- 2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDX- 6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597,				
--	--	--	--	--	--	--



			renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; vw/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros).					
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	23	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207.	FORD	UN	1,00	12.900,00	12.900,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	24	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303.	IVECO	UN	1,00	12.900,00	12.900,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	25	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69;	MB	UN	1,00	22.000,00	22.000,00

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310.					
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	26	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOFE605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308.	VOLVO	UN	1,00	18.000,00	18.000,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	27	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Caminhão/vw, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196 (bombeiro); caminhão/vw, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109 (bombeiros) ;caminhão/vw 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/vw 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão vw, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/vw 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F15, chassi	VW	UN	1,00	27.600,00	27.600,00

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/vw 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381.					
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	28	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DEO82560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923. Frota 368.	MB	UN	1,00	18.400,00	18.400,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	29	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Micro ônibus marcopolo/Agrale volare A5, placa AKJ-0442, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; micro ônibus/Agrale volare, placa AKW-1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 800963504, frota 42; micro ônibus/Agrale volare W8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 163588651, frota 184; ônibus/Agrale, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 174146655, frota 188; ônibus/Agrale, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244,	AGRALE	UN	1,00	16.100,00	16.100,00



			renavan 174147333, frota 189; micro ônibus/Agrale volare DW9, placa BDJ-4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346.					
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	30	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192 ; ônibus/mb, placa AXN- 7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 005586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304.	MB	UN	1,00	19.200,00	19.200,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	31	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231.	SCANIA	UN	1,00	13.500,00	13.500,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	32	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Ônibus/vw, placa AXE- 4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/vw, placa AXE-4247, chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/vw, placa AXE-4227, chassi	VW	UN	1,00	18.000,00	18.000,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

14

			9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/vw, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/vw, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385.					
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	33	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Van/iveco daily, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321; ônibus iveco, placa ART-1354, chassi 93ZL6830198409963, renavan 16.655160-0, frota 191.	IVECO	UN	1,00	16.450,00	16.450,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	34	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CHEVROLET ITEM/VEÍCULO: Chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187; chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota	GM	UN	1,00	17.200,00	17.200,00



			307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros)					
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	35	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA LINHA CITROEN ITEM/VEÍCULO: Citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376	CITROEN	UN	1,00	13.200,00	13.200,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	36	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA LINHA FIAT ITEM/VEÍCULO: Fiat/doblô 1.4, placa ATA-1091, chassi	FIAT	UN	1,00	15.400,00	15.400,00



			9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ- 3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ- 3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE- 5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE- 5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE- 5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO- 5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM- 9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT- 4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT- 4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327.					
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	37	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FORD ITEM/VEÍCULO: Ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi	FORD	UN	1,00	13.200,00	13.200,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

17

			9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; Ford/fiesta flex, placa AYP- 2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; Ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259.					
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	38	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA RENAULT ITEM/VEÍCULO: Renault/máster, placa AYI- 2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).	RENAUL T	UN	1,00	15.400,00	15.400,00
LOTE: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	39	36840	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA VW ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO- 5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO- 6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota	VW	UN	1,00	19.600,00	19.600,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi				
--	--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi</p> <p>9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi</p> <p>9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG- 9649, chassi</p> <p>9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH- 4820, chassi</p> <p>9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN- 3711, chassi</p> <p>9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA- 5F52, chassi</p> <p>9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ- 7B31, chassi</p> <p>9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB- 6F12, chassi</p> <p>9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB- 6F13, chassi</p> <p>9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV- 2D40, chassi</p> <p>9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDX- 6G04, chassi</p> <p>9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA- 2D53, chassi</p> <p>9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi</p> <p>9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; vw/parati, placa AVZ- 8141, chassi</p> <p>9BWGB05W9DP054566,</p>				
--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros).					
TOTAL								518.950,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 035/2021**Empresa: D C MECÂNICA PESADA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. – EPP - CNPJ n.º 18.622.030/0001-03**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - peças e materiais manutenção da frota	1	30644	PEÇAS - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC-160 Peças/serviços para manutenção de escavadeira hidráulica, marca Komatsu, modelo PC-160-LC, ano de fabricação 2013, série B30050. motor 36417300, frota 236.	ENGEPA RTES	UN	1,00	44.000,00	44.000,00
LOTE: 001 - peças e materiais manutenção da frota	2	30665	PEÇAS - TRATOR AGRÍCOLA - 785 Peças/serviços para manutenção de trator agrícola, marca Valmet, modelo 785, ano de fabricação 1999, série 07852X50549. chassi F1713, frota 37.	ENGEPA RTES	UN	1,00	22.000,00	22.000,00
LOTE: 001 - peças e materiais manutenção da frota	47	36851	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS Motoniveladora/caterpillar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KHX52636, frota 247.	ENGEPA RTES	UN	1,00	33.880,00	33.880,00
LOTE: 001 - peças e materiais manutenção da frota	57	36851	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS Rolo compactador/tema terra SPV-68, chassi 360 BH, frota 370.	ENGEPA RTES	UN	1,00	23.310,00	23.310,00
LOTE: 002 - serviços mecanicos frota municipal	8	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN	D C MECANICA	HORA	50,00	164,90	8.245,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

21

			DEERE 160 GLC					
LOTE: 002 - serviços mecânicos frota municipal	9	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS MOTONIVELADORA 120K	D C MECANICA	HORA	100,00	128,90	12.890,00
LOTE: 002 - serviços mecânicos frota municipal	11	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS MOTONIVELADORA 140 H	D C MECANICA	HORA	120,00	138,90	16.668,00
LOTE: 002 - serviços mecânicos frota municipal	16	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55-C	D C MECANICA	HORA	50,00	133,50	6.675,00
LOTE: 002 - serviços mecânicos frota municipal	18	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160	D C MECANICA	HORA	80,00	138,00	11.040,00
LOTE: 002 - serviços mecânicos frota municipal	19	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 200	D C MECANICA	HORA	100,00	141,50	14.150,00



LOTE: 002 - serviços mecânicos frota municipal	22	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-9	D C MECANICA	HORA	100,00	119,60	11.960,00
LOTE: 002 - serviços mecânicos frota municipal	25	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS ROLO COMPACTADOR SPV-68	D C MECANICA	HORA	50,00	119,80	5.990,00
LOTE: 002 - serviços mecânicos frota municipal	27	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS TRATOR AGRÍCOLA VALMET 785	D C MECANICA	HORA	30,00	130,30	3.909,00
LOTE: 002 - serviços mecânicos frota municipal	28	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS TRATOR ESTEIRA D-65	D C MECANICA	HORA	120,00	149,40	17.928,00
TOTAL								232.645,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2021**Empresa: DOVIPEÇAS DOIS VIZINHOS PEÇAS LTDA. – EPP- CNPJ nº 80.549.041/0001-70**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - peças e materiais manutenção da frota	50	36851	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS Motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208.	NEW HOLLAND	UN	1,00	38.542,50	38.542,50
lote: 001 - peças e materiais manutenção da frota	52	36851	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS Pá carregadeira/michigan 55C.	MICHIGAN	UN	1,00	29.557,50	29.557,50

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			chassi 4247D223BRC, frota 369.					
lote: 001 - peças e materiais manutenção da frota	53	36851	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS Retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B9214T14ABDT4185, série 1397185, frota 201; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi 9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTKJ2740214, série 2740214, frota 320.	JCB	UN	1,00	67.360,00	67.360,00
lote: 001 - peças e materiais manutenção da frota	56	36851	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS Rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330.	CATERPILLAR	UN	1,00	36.850,00	36.850,00
lote: 001 - peças e materiais manutenção da frota	59	36851	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS Trator de esteira/komatsu D-65, chassi B1535, série B1535, frota 86.	KOMATSU	UN	1,00	38.992,50	38.992,50
TOTAL								211.302,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 037/2021

Empresa: H D COMÉRCIO DE MANGUEIRAS EIRELI – ME - CNPJ nº 02.839.583/0001-74

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
lote: 001 - peças e materiais manutenção da frota	3	36345	PEÇAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA 160GLC Peças para manutenção de escavadeira hidráulica modelo 160 GLC, marca JOHN DEERE chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380.	JOHN DEERE	UN	1,00	21.850,00	21.850,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

lote: 001 - peças e materiais manutenção da frota	41	36843	MATERIAIS COMPONENTES FLUIDOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRÍCOLAS ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380; escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor 36417300, frota 236; escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKBB50739, série B50739, frota 331; rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CAT0CS56CC5SS00385, série C6E10749, frota 176; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330; retroescavadeira/new holland B-95, chassi HBZNB95BJDAH07856, motor 6087386, frota 238; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B9214T14ABDT4185, série 1397185, frota	MULTIM ARCAS	UN	1,00	42.420,00	42.420,00
---	----	-------	---	--------------	----	------	-----------	-----------



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			201; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi 9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTPPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTKJ2740214, série 2740214, frota 320; pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B1226 5, série E12265, frota 248; trator agrícola/new holland T 7.140, chassi HCCZ7140LGCV53633, frota 297; motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208; motoniveladora/caterpill ar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KHX52636, frota 247; motoniveladora/caterpill ar 135 H, chassi 8WN00786, série 0BWNO0786, frota 90; motoniveladora/caterpill ar 140 H, chassi 9TN00072, série 9TN00072, frota 89; trator de esteira/komatsu D-65, chassi B1535, série B1535, frota 86; trator agrícola/valmet 785, chassi F1713, série 07852X50549, frota 37; rolo compactador/tema terra SPV-68, chassi 360 BH, frota 370; pá carregadeira/michigan 55C, chassi 4247D223BRC, frota 369.					
lote: 001 - peças e materiais manutenção da frota	46	36851	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS Escavadeira hidráulica/komatsu PC	KOMATS U	UN	1,00	35.825,00	35.825,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKBB50739, sé					
lote: 001 - peças e materiais manutenção da frota	49	36851	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS Motoniveladora/caterpillar 140 H, chassi 9TN00072, série 9TN00072, frota 89.	CATERPILLAR	UN	1,00	35.825,00	35.825,00
TOTAL								135.920,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 038/2021

Empresa: HORACIO FERREIRA DE ANDRADE & CIA LTDA. – ME - CNPJ nº 05.130.862/0001-52

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
lote: 001 - peças e materiais manutenção da frota	54	36851	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS Retroescavadeira/new holland B-95, chassi HBZNB95BJDAH07856, motor 6087386, frota 238.	ORIGINAL	UN	1,00	29.400,00	29.400,00
TOTAL								29.400,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 039/2021

Empresa: RR MECÂNICA AUTO PEÇAS LTDA. – ME - CNPJ nº 07.234.114/0001-45

ITENS									
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total	
lote: 001 - peças e materiais manutenção da frota	4	36836	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RADIADORES CAMINHÕES/ÔNIBUS/MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380; escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor 36417300, frota 236; escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi	PRÓPRIA	UN	1,00	16.600,00	16.600,00	



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKBB50739, série B50739, frota 331; rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CAT0CS56CC5SSOO385, série C6E10749, frota 176; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330; retroescavadeira/new holland B-95, chassi HBZNB95BJDAH07856, motor 6087386, frota 238; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B9214T14ABDT4185, série 1397185, frota 201; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi 9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTPPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTKJ2740214, série 2740214, frota 320; pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248; trator agrícola/new holland T 7.140, chassi HCCZ7140LGCV53633, frota 297; motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208; motoniveladora/caterpillar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KHX52636, frota 247; motoniveladora/caterpillar 135 H, chassi 8WNO0786, série 0BWNO0786, frota 90; motoniveladora/caterpillar 140 H, chassi 9TN00072, série 9TN00072, frota 89; trator de esteira/komatsu D-65, chassi B1535, série B1535, frota 86; trator agrícola/valmet 785, chassi F1713, série 07852X50549, frota 37; rolo compactador/tema terra SPV-68, chassi 360 BH, frota 370;</p>				
--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			pá carregadeira/michigan 55C, chassi 4247D223BRC, frota 369.					
lote: 001 - peças e materiais manutenção da frota	5	36836	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RADIADORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi	PRÓPRIA	UN	1,00	12.750,00	12.750,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDX-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187, chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312,</p>				
--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; ; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259; fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio</p>				
--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; vw/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros); Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).					
lote: 001 - peças e materiais manutenção da frota	40	36841	PEÇAS/MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RODOAR Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DEO82560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966,	PRÓPRIA	UN	1,00	11.280,00	11.280,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923. Frota 368; caminhão/vw 16200, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109; Caminhão/vw, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196, caminhão/vw 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/vw 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão vw, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/vw 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/vw 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381; Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan</p>				
--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310; Ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231; Caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOFE605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308; Caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207; Caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303; ônibus/vw, placa AXE-4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/vw, placa AXE-4247, chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/vw, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/vw, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/vw, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385; Ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192; ônibus/mb, placa AXN-7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 005586440364, frota 251;</p>				
--	--	--	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304; ônibus/iveco, placa BEJ- 8D16, chassi 93ZKO1BDZM8938844, renavan 01240200932, frota 388, ônibus/iveco, placa BEK-1A89, chassi 93ZKO1BDZM8938843, renavan 01238811873, frota 387; van/iveco, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321.					
lote: 001 - peças e materiais manutenção da frota	44	36844	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARROCERIA DE VEICULOS CAMINHÕES/ÔNIBUS/VANS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DEO82560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923, frota 368; caminhão/vw 16200, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109; caminhão/vw, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196; caminhão/vw 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/vw 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão vw, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/vw 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan	PRÓPRIA	UN	1,00	31.400,00	31.400,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		00951379992, frota 276; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/vw 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381; Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310, caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOFE605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308, caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207, caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303, ônibus/vw, placa AXE-4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/vw, placa AXE-4247,				
--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/vw, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/vw, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/vw, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385, Ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192 ; ônibus/mb, placa AXN- 7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 005586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304, ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231, Prancha carrega tudo/Morumbi, placa BAC-4984, chassi 9A9P1282FFCEM5143, renavan 01062815022, frota 284; van/iveco, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321.					
lote: 001 - peças e materiais manutenção da frota	45	36844	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARROCERIA DE VEICULOS UTILITÁRIOS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space	PRÓPRIA	UN	1,00	34.400,00	34.400,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amaro cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376,</p> <p>frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan</p>				
--	--	--	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDX-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187, chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan</p>				
--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; ; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259; fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770,</p>				
--	--	--	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; vw/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCBO5W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros); Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).					
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	1	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi	RR MECANICA	HORA	100,00	62,00	6.200,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi				
--	--	--	---	--	--	--	--



			9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDX-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; vw/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros).					
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	2	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. Micro ônibus marcopolo/Agrale volare A5, placa AKJ-0442, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; micro ônibus/Agrale volare, placa AKW-1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 800963504, frota 42; micro ônibus/Agrale volare W8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 163588651, frota 184; ônibus/Agrale, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 174146655, frota 188; ônibus/Agrale, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244,	RR MECANICA	HORA	100,00	81,00	8.100,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			renavan 174147333, frota 189; micro ônibus/Agrale volare DW9, placa BDJ-4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346.						
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	3	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÕES FORD	RR MECANICA	HORA	100,00	73,00	7.300,00	
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	4	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÕES IVECO	RR MECANICA	HORA	100,00	59,00	5.900,00	
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	5	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÕES MERCEDES BENZ	RR MECANICA	HORA	150,00	55,90	8.385,00	
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	6	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÕES VOLKSWAGEM	RR MECANICA	HORA	200,00	57,00	11.400,00	
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	13	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS ÔNIBUS MERCEDES BENZ	RR MECANICA	HORA	120,00	69,00	8.280,00	
lote: 002 - serviços mecanicos frota	15	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa	RR MECANICA	HORA	120,00	68,00	8.160,00	



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

municipal			de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM						
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	20	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS PRANCHA CARREGA TUDO MORUMBI	RR MECANICA	HORA	50,00	79,90	3.995,00	
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	29	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS VAN MB	RR MECANICA	HORA	120,00	97,00	11.640,00	
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	30	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. Van/iveco daily, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321; ônibus iveco, placa ART-1354, chassi 93ZL6830198409963, renavan 16.655160-0, frota 191.	RR MECANICA	HORA	80,00	104,69	8.375,20	
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	31	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CHEVROLET ITEM/VEÍCULO: Chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187, chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130,	RR MECANICA	HORA	120,00	75,01	9.001,20	



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros)SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS/UTILITÁRIOS CHEVROLET					
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	32	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CITROEN ITEM/VEÍCULO: Citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376	RR MECANICA	HORA	60,00	89,29	5.357,40
lote: 002 - serviços	33	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção	RR MECANICA	HORA	90,00	78,34	7.050,60

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

mecanicos frota municipal			corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FIAT ITEM/VEÍCULO: Fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327.SERVIÇOS MECÂNICOS VEÍCULOS/UTILITÁRIOS FIAT					
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	34	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FORD ITEM/VEÍCULO:	RR MECANICA	HORA	90,00	78,34	7.050,60

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			Ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; Ford/fiesta flex, placa AYP-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; Ford/fiesta flex, placa AYP-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259.					
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	35	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA RENAULT ITEM/VEÍCULO: Renault/máster, placa AYP-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renauld/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).	RR MECANICA	HORA	120,00	80,32	9.638,40
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	39	36837	SERVIÇOS MECANICOS MANUTENÇÃO DE RADIADORES	RR MECANICA	HORA	100,00	118,00	11.800,00
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	40	36837	SERVIÇOS MECANICOS MANUTENÇÃO DE RADIADORES PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RADIADORES DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol	RR MECANICA	HORA	60,00	115,47	6.928,20



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKB05Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan</p>				
--	--	--	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDX-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187; chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739,</p>				
--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; ; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259; fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89,</p>				
--	--	--	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; vw/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros); Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).					
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	41	36842	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RODOAR Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DEO82560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923. Frota 368; caminhão/vw 16200, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109; Caminhão/vw, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196, caminhão/vw 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/vw 26220, placa ATA-	RR MECANICA	HORA	60,00	117,56	7.053,60



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão vw, placa ATA-1072, chassi 9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/vw 19320, placa NJC- 3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/vw 26280, placa BDB- 6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/vw 26280, placa BDB- 6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/vw 26280, placa BDB- 6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/vw 26280, placa BDZ- 8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381; Caminhão/mb 1313, placa AIE- 7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY- 7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ- 4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310; Ônibus/Scania, placa GVP-1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231; Caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOFE605753, renavan 518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308; Caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66;</p>				
--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			<p>caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044, renavan 254940790, frota 207; Caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303; ônibus/vw, placa AXE- 4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/vw, placa AXE-4247, chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/vw, placa AXE-4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/vw, placa AXG-7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/vw, placa BEG-3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385; Ônibus/mb 812, placa ASE-1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192; ônibus/mb, placa AXN- 7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN-7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN-7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 005586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN-7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ-8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304; ônibus/iveco, placa BEJ- 8D16, chassi 93ZKO1BDZM8938844, renavan 01240200932, frota 388, ônibus/iveco, placa BEK-1A89, chassi 93ZKO1BDZM8938843, renavan 01238811873, frota 387; van/iveco, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321.</p>					
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	55	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CHEVROLET ITEM/VEÍCULO: Chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998,	RR MECANICA	HORA	120,00	79,26	9.511,20

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187, chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros)						
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	56	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CITROEN ITEM/VEÍCULO: Citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376	RR MECANICA	HORA	60,00	93,00	5.580,00	
LOTE: 002 - serviços mecanicos frota municipal	57	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FIAT ITEM/VEÍCULO:	RR MECANICA	HORA	90,00	82,34	7.410,60	



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			Fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327.					
lote: 002 - serviços mecanicos frota municipal	58	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FORD ITEM/VEÍCULO: Ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; Ford/fiesta flex, placa AYP-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; Ford/fiesta flex, placa AYP-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259.	RR MECANICA	HORA	90,00	82,34	7.410,60
TOTAL								287.957,60



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 040/2021

Empresa: SANDER SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA. – EPP - CNPJ nº 04.132.587/0001-43

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote: 002 - Serviços mecânicos frota municipal	7	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS CAMINHÕES VOLVO	Sander	HORA	150,00	69,90	10.485,00
Lote: 002 - Serviços mecânicos frota municipal	14	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS ÔNIBUS SCANIA	Sander	HORA	100,00	69,90	6.990,00
Lote: 002 - Serviços mecânicos frota municipal	43	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAA05WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota	Sander	HORA	100,00	82,80	8.280,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa</p>				
--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ- 7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDX-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA- 2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA- 2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; vw/parati, placa AVZ- 8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV- 1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw/gol,				
--	--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros).					
Total								25.755,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 041/2021**Empresa: SERVICE CENTER GL COMÉRCIO DE PEÇAS – EIRELI – EPP - CNPJ nº 25.219.169/0001-68**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	42	36843	MATERIAIS COMPONENTES FLUIDOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES/ÔNIBUS/VANS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Mb/sprinter, placa AXX-7728, chassi 8AC906633DE082560, renavan 00647094827, frota 253; mb/sprinter, placa AZD-3124, chassi 8AC906635EE098966, renavan 01030386763, frota 267; mb/sprinter, placa BAM-9017, chassi 8AC906655GE115040, renavan 01083314316, frota 293; mb/sprinter, BAS-7893, chassi 8AC906657HE123796, renavan 01094979764, frota 294; mb/sprinter, placa BDN-9D64, chassi 8AC906635KE176516, renavan 01210238923, frota 368; caminhão/vw 16200, placa AHX-1801, chassi 9BWY2TG5VRBO8862, renavan 700617167, frota 109; caminhão/vw, placa ARQ-7605, chassi 9BW7N82489R928118, renavan 163292795, frota 196; caminhão/vw 26220, placa ATA-1046, chassi 9533782U3BR100661, renavan 233783296, frota 202; caminhão/vw 26220, placa ATA-0952, chassi 9533782UXBR102570, renavan 233778713, frota 203; caminhão vw, placa ATA-1072, chassi	GL	UN	1,00	38.100,00	38.100,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			<p>9533782U9BR102205, renavan 233589147, frota 204; caminhão/vw 19320, placa NJC-3621, chassi 9BW9J82418R816084, renavan 00951379992, frota 276; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F16, chassi 953658269KR925818, renavan 01191141443, frota 337; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F15, chassi 953658267KR925638, renavan 01191141001, frota 339; caminhão/vw 26280, placa BDB-6F17, chassi 953658261KR925795, renavan 01191140048, frota 341; caminhão/vw 26280, placa BDZ-8E97, chassi 953658264LR035986, renavan 01227943137, frota 381; Caminhão/mb 1313, placa AIE-7334, chassi 34502112705737, renavan 531195678, frota 62; caminhão/mb 1620, placa AGY-7994, chassi 9BM695014VB117566, renavan 672857685, frota 69; caminhão/mb 1620, placa AGY-7990, chassi 9BM695014VB117772, renavan 672856093, frota 70; caminhão/mb 2729, placa AYH-0339, chassi 9BM693388EB953681, renavan 01004822640, frota 260; caminhão/mb 815, placa BBQ-4346, chassi 9BM979028HB057905, renavan 01132141386, frota 310, caminhão/volvo N-12, placa ADX-5220, chassi 9BVN2GAAOFE605753, renavan</p> <p>518571076, frota 71; ônibus/volvo comil, placa ISH-4254, chassi 9BVR2J727BE381215, renavan 00348381735, frota 308, caminhão/ford cargo 1622, placa AGV-5527, chassi 9BFYTNFT1RDB73081, renavan 543547671, frota 66; caminhão/ford 815, placa ATE-4116, chassi 9BVFCE1N9BBB64044,</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			renavan 254940790, frota 207, caminhão/iveco tector, placa BBK-3450, chassi 93ZE12NM2J8931907, renavan 01121840695, frota 303, ônibus/vw, placa AXE- 4228, chassi 9532E82WXDR338318, renavan 00553917900, frota 239; ônibus/vw, placa AXE- 4247, chassi 9532E82W7DR339393, renavan 00553929526, frota 240; ônibus/vw, placa AXE- 4227, chassi 9532E82W5DR338906, renavan 00553783572, frota 241; ônibus/vw, placa AXG- 7815, chassi 9532E82W2DR339124, renavan 00559571380, frota 242; ônibus/vw, placa BEG- 3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385, Ônibus/mb 812, placa ASE- 1559, chassi 9B46882729B668586, renavan 191457841, frota 192 ; ônibus/mb, placa AXN- 7821, chassi 9BM384069DB912790, renavan 00586433376, frota 249; ônibus/mb, placa AXN- 7819, chassi 9BM384069DB912994, renavan 00586437061, frota 250; ônibus/mb, placa AXN- 7817, chassi 9BM384069EB920296, renavan 005586440364, frota 251; ônibus/mb, placa AXN- 7816, chassi 9BM384069EB920257, renavan 00586441026, frota 252; ônibus/mb, placa BBJ- 8831, chassi 9BM284069HBO63623, renavan 01120290900, frota 304, ônibus/Scania, placa GVP- 1135, chassi 9BSKC4X2BH3455782, renavan 246042389, frota 231, Prancha carrega tudo/Morumbi, placa BAC- 4984, chassi 9A9P1282FFCEM5143,				
--	--	--	--	--	--	--	--

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			renavan 01062815022, frota 284; van/iveco, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321.					
Lote: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	43	36843	MATERIAIS COMPONENTES FLUIDOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/UTILOTÁRIOS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410,	GL	UN	1,00	40.800,00	40.800,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG452JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota				
--	--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDX-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187, chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota				
--	--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			<p>379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/F1000 S, placa AIE-7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259;</p> <p>fiat/doblô 1.4, placa ATA-1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM- 9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT- 4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT- 4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; vw/parati, placa AVZ- 8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros); Renault/máster, placa ASU- 8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).					
Lote: 002 - Serviços mecanicos frota	44	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES Micro ônibus marcopolo/Agrale volare A5,	Propria	HORA	100,00	110,00	11.000,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

municipal			placa AKJ-0442, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; micro ônibus/Agrale volare, placa AKW-1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 800963504, frota 42; micro ônibus/Agrale volare W8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 163588651, frota 184; ônibus/Agrale, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 174146655, frota 188; ônibus/Agrale, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244, renavan 174147333, frota 189; micro ônibus/Agrale volare DW9, placa BDJ-4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346.					
Lote: 002 - Serviços mecanicos frota municipal	45	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR CAMINHÕES FORD	Propria	HORA	100,00	100,00	10.000,00
Lote: 002 - Serviços mecanicos frota municipal	46	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR CAMINHÕES IVECO	Propria	HORA	100,00	100,00	10.000,00
Lote: 002 - Serviços mecanicos frota municipal	47	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR CAMINHÕES MERCEDES BENZ	Propria	HORA	150,00	100,00	15.000,00
Lote: 002 - Serviços mecanicos frota municipal	48	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR CAMINHÕES VOLKSWAGEM	Propria	HORA	200,00	100,00	20.000,00
Lote: 002 - Serviços mecanicos frota municipal	49	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR CAMINHÕES VOLVO	Propria	HORA	150,00	115,00	17.250,00
Lote: 002 - Serviços mecanicos frota municipal	50	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR ÔNIBUS MERCEDES BENZ	Propria	HORA	120,00	98,00	11.760,00
Lote: 002 - Serviços mecanicos frota municipal	51	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR ÔNIBUS SCANIA	Propria	HORA	100,00	115,00	11.500,00
Lote: 002 -	52	36847	SERVIÇOS MECANICOS	Propria	HORA	120,00	100,00	12.000,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

Serviços mecânicos frota municipal			MOTORES MECÂNICOS MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM					
Lote: 002 - Serviços mecânicos frota municipal	53	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES SERVIÇOS MECÂNICOS MOTOR VAN MB	Propria	HORA	120,00	98,00	11.760,00
Lote: 002 - Serviços mecânicos frota municipal	54	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES Van/iveco daily, placa BCN-0821, chassi 93ZO359ZK8481932, renavan 01167073263, frota 321; ônibus iveco, placa ART-1354, chassi 93ZL6830198409963, renavan 16.655160-0, frota 191.	Propria	HORA	80,00	110,00	8.800,00
Lote: 002 - Serviços mecânicos frota municipal	59	36847	SERVIÇOS MECANICOS MOTORES VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA RENAULT ITEM/VEÍCULO: Renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/máster, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).	Propria	HORA	120,00	85,00	10.200,00
TOTAL								228.170,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 042/2021**Empresa: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA. – ME - CNPJ nº 02.001.435/0001-86**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	6	36838	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CHAPEAÇÃO FUNILARIA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380; escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor	Siderio	UN	1,00	28.500,00	28.500,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			<p>36417300, frota 236; escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKBB50739, série B50739, frota 331; rolo compactador/caterpillar CS- 56, chassi CAT0CS56CC5SSOO385, série C6E10749, frota 176; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330; retroescavadeira/new holland B-95, chassi HBZNB95BJDAH07856, motor 6087386, frota 238; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B9214T14ABDT4185 , série 1397185, frota 201; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi 9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTPPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTKJ2740214, série 2740214, frota 320; pá carregadeira/komatsu WA- 200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248; trator agrícola/new holland T 7.140, chassi HCCZ7140LGCV53633, frota 297;</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208; motoniveladora/caterpillar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KHX52636, frota 247; motoniveladora/caterpillar 135 H, chassi 8WN00786, série 0BWNO0786, frota 90; motoniveladora/caterpillar 140 H, chassi 9TN00072, série 9TN00072, frota 89; trator de esteira/komatsu D-65, chassi B1535, série B1535, frota 86; trator agrícola/valmet 785, chassi F1713, série 07852X50549, frota 37; rolo compactador/tema terra SPV-68, chassi 360 BH, frota 370; pá carregadeira/michigan 55C, chassi 4247D223BRC, frota 369.					
Lote: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	48	36851	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS Motoniveladora/caterpillar 135 H, chassi 8WN00786, série 0BWNO0786, frota 90.	Siderio	UN	1,00	41.975,00	41.975,00
Lote: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	51	36851	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS Pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248.	Siderio	UN	1,00	37.642,50	37.642,50
Lote: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	55	36851	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS Rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CAT0CS56CC5SSOO385, série C6E10749, frota 176.	Siderio	UN	1,00	33.940,00	33.940,00
Lote: 001 - Peças e materiais manutenção da frota	58	36851	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS Trator agrícola/new holland T 7.140, chassi HCCZ7140LGCV53633, frota 297.	Siderio	UN	1,00	26.895,00	26.895,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

Lote: 002 - Serviços mecanicos frota municipal	10	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuper ativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS MOTONIVELADORA 135 H	Siderio	HORA	120,00	133,00	15.960,00
Lote: 002 - Serviços mecanicos frota municipal	12	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuper ativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS MOTONIVELADORA RG-140 B	Siderio	HORA	100,00	145,00	14.500,00
Lote: 002 - Serviços mecanicos frota municipal	17	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuper ativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS PÁ CARREGADEIRA WA-200	Siderio	HORA	100,00	146,10	14.610,00
Lote: 002 - Serviços mecanicos frota municipal	21	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuper ativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS RETROESCAVADEIRA JCB 3C	Siderio	HORA	200,00	119,40	23.880,00
Lote: 002 - Serviços mecanicos frota municipal	23	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuper ativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temparia - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS-54B	Siderio	HORA	150,00	119,90	17.985,00
Lote: 002 -	24	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS	Siderio	HORA	100,00	119,90	11.990,00



Serviços mecânicos frota municipal			Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS-56					
Lote: 002 - Serviços mecânicos frota municipal	26	14896	SERVIÇOS MECÂNICOS Serviços de manutenção corretiva/preventiva/recuperativa de veículos, incluso limpeza química das partes a serem recuperadas conforme tabela temporária - SINDIREPA/PR. SERVIÇOS MECÂNICOS TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND	Siderio	HORA	80,00	119,90	9.592,00
Lote: 002 - Serviços mecânicos frota municipal	36	18529	SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA Mão de obra especializada na reparação de funilaria dos veículos da frota municipal. Incluso materiais para pequenos reparos. SERVIÇOS MECÂNICOS CHAPEAÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRÍCOLAS	Siderio	HORA	100,00	138,00	13.800,00
Lote: 002 - Serviços mecânicos frota municipal	37	18529	SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA Mão de obra especializada na reparação de funilaria dos veículos da frota municipal. Incluso materiais para pequenos reparos. SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CHAPEAÇÃO DE CAMINHÕES/ÔNIBUS MULTIMARCAS	Siderio	HORA	150,00	103,19	15.478,50
Lote: 002 - Serviços mecânicos frota municipal	38	18529	SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA Mão de obra especializada na reparação de funilaria dos veículos da frota municipal. Incluso materiais para pequenos reparos. VEÍCULOS/UTILITÁRIOS MULTIMARCAS	Siderio	HORA	250,00	105,28	26.320,00



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>ITEM/VEÍCULO:</p> <p>Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376,</p> <p>frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi</p>				
--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB- 1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE- 9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZEKP607303,				
--	--	--	--	--	--	--	--



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

75

			renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDX-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187, chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota				
--	--	--	--	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; ; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/F1000 S, placa AIE-7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYP-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYP-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259;</p> <p>fiat/doblô 1.4, placa ATA-1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi</p>				
--	--	---	--	--	--	--



Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT- 4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT- 4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; renault/máster, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; renault/máster, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; vw/parati, placa AVZ- 8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV- 1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros); Renault/máster, placa ASU-				
--	--	--	---	--	--	--	--



Município de

78

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 214291723, frota 199 (bombeiros).					
Lote: 002 - Serviços mecanicos frota municipal	42	36845	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ÔNIBUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ÔNIBUS MULTIMARCAS	Siderio	HORA	120,00	118,82	14.258,40
Total								347.326,40

Dois Vizinhos, 09 de abril de 2021.

Luis Carlos Turatto
Prefeito