



Município de  
**Dois Vizinhos**

1

Estado do Paraná

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS  
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS  
PREGÃO ELETRÔNICO 059/2022

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

**Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA FROTA MUNICIPAL – EXCLUSIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.**

**VIGÊNCIA: 12 (doze) meses**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 082/2022**

**Empresa: AUTO ELETRICA PISSAIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.802.688/0001-72**

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	1	37028	PEÇAS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE MÁQ. AGRÍC. E RODO. MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380; escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor 36417300, frota 236; escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKBB50739, série B50739, frota 331; rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CAT0CS56CC5SSOO385, série C6E10749, frota 176; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330; retroescavadeira/new holland B-95, chassi HBZNB95BJDAH07856, motor 6087386, frota 238; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B9214T14ABDT4185, série 1397185, frota 201; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi	UN	1,00	30.000,00	30.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTPPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTKJ2740214, série 2740214, frota 320; pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248; trator agrícola/new holland T 7.140, chassi HCCZ7140LGCV53633, frota 297; motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208; motoniveladora/caterpillar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KHX52636, frota 247; motoniveladora/caterpillar 135 H, chassi 8WN00786, série 0BWNO0786, frota 90; motoniveladora/caterpillar 140 H, chassi 9TN00072, série 9TN00072, frota 89; trator de esteira/komatsu D-65, chassi B1535, série B1535, frota 86; trator agrícola/valmet 785, chassi F1713, série 07852X50549, frota 37; rolo compactador/tema terra SPV-68, chassi 360 BH, frota 370; pá carregadeira/michigan 55C, chassi 4247D223BRC, frota 369.				
Lote 001	2	37029	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS ITEM/VEÍCULOS: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd	UN	1,00	40.000,00	40.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi			
--	--	--	---	--	--	--



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDX-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; vw gol 1.0 MC4, placa BES2B78, chassi 9BWAG45U5MT093143, renavam 01248377343, frota 399; vw gol 1.0 MC4, placa BER3F68, chassi 9BWAG45U5MT091344, renavam 01248137717, frota 400; vw gol 1.0, placa BES2H75, chassi 9BWAG45U8MT093282, renavam 01248619827, frota 401; vw gol 1.0 MC4, placa RHO7C42, chassi 9BWAG45U6NT085067, renavam 01282072169, frota 402; vw gol 1.0 MC4, placa RHO7C09, chassi 9BWAG45U8NT073454, renavam 01282086950, frota 403; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187, chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi			
--	--	--	--	--	--	--



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; ; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYP-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYP-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259; fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi			
--	--	--	---	--	--	--



Município de  
**Dois Vizinhos**

6

Estado do Paraná

			935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; vw/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros); Ford/KA, placa ASA4B24, chassi 9BFZK53A4AB171266, ano 2005; ford/Fiesta, placa MOV-1909, chassi 9BFZF26PX58364317, ano 2009; Fiat/fiorino, placa FRR-3587, chassi 9BD265122, ano 2014; Kia/Mohave, placa AUO-0428, chassi KNAKN813DB5073584, ANO 2011; Chevrolet/prisma, placa MKE-2081.				
Lote 001	3	37033	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor 36417300, frota 236.	UN	1,00	20.000,00	20.000,00
Lote 001	4	37034	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380.	UN	1,00	15.000,00	15.000,00
Lote 001	5	37035	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKBB50739, série B50739, frota 331.	UN	1,00	30.000,00	30.000,00
Lote 001	6	37036	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN ITEM/VEÍCULO:	UN	1,00	20.000,00	20.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

7

Estado do Paraná

			Pá carregadeira/michigan 55C, chassi 4247D223BRC, frota 369.				
Lote 001	7	37037	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE PÁ CARREGADEIRA ITEM/VEÍCULO: Pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248.	UN	1,00	2.000,00	20.000,00
Lote 001	8	37038	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ROLO COMPACTADOR ITEM/VEÍCULO: Rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CAT0CS56CC5SSOO385, série C6E10749, frota 176.	UN	1,00	20.000,00	20.000,00
Lote 001	9	37039	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ROLO COMPACTADOR ITEM/VEÍCULO: Rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330.	UN	1,00	30.000,00	30.000,00
Lote 001	10	37040	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE ROLO COMPACTADOR TEMA TERRA ITEM/VEÍCULO: Rolo compactador/tema terra SPV-68, chassi 360 BH, frota 370.	UN	1,00	15.000,00	15.000,00
Lote 001	11	37041	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE TRATOR AGRÍCOLA VALMET ITEM/VEÍCULO: Trator agrícola/valmet 785, chassi F1713, série 07852X50549, frota 37.	UN	1,00	15.000,00	15.000,00
Lote 001	12	37042	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU ITEM/VEÍCULO: Trator de esteira/komatsu D-65, chassi B1535, série B1535, frota 86.	UN	1,00	20.000,00	20.000,00
Lote 001	13	37043	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES DA LINHA FORD ITEM/VEÍCULO: Caminhão Basculante Ford/Cargo 1622, Placa AGV-5527, Chassi 9BFYTNFT1RDB73081, Renavam54.354767-1, Frota 66; CAMINHÃO/MEC/OPERAC/FORD/CARGO 815, Placa ATE-4116, Chassi 9BVFCE1N9BBB64044, Renavam 25.494.079-0, Frota 207.	UN	1,00	30.000,00	30.000,00
Lote 001	14	37044	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES DA LINHA IVECO	UN	1,00	20.000,00	20.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

8

Estado do Paraná

			ITEM/VEÍCULO: Caminhão Basculante Tector, Placa BBK-3450, Chassi 93ZE12NM2J8931907, Renavam 01121840695, frota 303.				
Lote 001	15	37045	PEÇAS MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES/ÔNIBUS DA LINHA VOLVO ITEM/VEÍCULO: Caminhão/Volvo/Prancha N-12, Placa ADX-5220, Chassi 9BVN2GAAOFE605753, Renavam 51.857107-6, frota 71; Ônibus VOLVO/COMIL, Placa ISH-4254, Chassi 9BVR2J727BE381215, Renavam 00348381735, Frota 308.	UN	1,00	20.000,00	20.000,00
Lote 001	16	37046	PEÇAS MAN. ELÉTRICA DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS/CAMINHÕES AGRALE Marcopolo/Volare A5, placa AKJ-044, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; Marcopolo/Volare A5, placa AKW- 1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 80.096.350-4, frota 42; Agrale/Volare W8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 16.358865-1, frota 184; Agrale/Masca granmini, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 17.414665-5, frota188; Agrale/Masca granmini, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244, renavan 17.414733-3, frota 189; Marcopolo/Volare DW9, placa BDJ4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346.	UN	1,00	20.000,00	20.000,00
Lote 001	17	37047	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA MB ITEM/VEÍCULO: ÔNIBUS/MB 1519, Placa AXN-7821, Chassi 9BM384069DB912790, Renavam 00586433376, Frota 249; ÔNIBUS/MB 1519, Placa AXN-7819, Chassi 9BM384069DB912994, Renavam 00586437061, Frota 250; ÔNIBUS/MB 1519, Placa AXN-7817, Chassi 9BM384069EB920296, Renvam 005586440364, Frota 251; ÔNIBUS/MB 1519, Placa AXN-7816, Chassi 9BM384069EB920257, Renavam 00586441026, Frota 252; ÔNIBUS/MB 1519, Placa BBJ-8831, Chassi 9BM284069HBO63623, Renavam 01120290900, Frota 304.	UN	1,00	30.000,00	30.000,00





Município de  
**Dois Vizinhos**

9

Estado do Paraná

Lote 001	18	37048	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA SCANIA ITEM/VEÍCULO: ÔNIBUS SKANIA - CL 112 - CL, Placa GVP-1135, Chassi 9BSKC4X2BH3455782, Renavam 24.604238-9, Frota 231.	UN	1,00	15.000,00	15.000,00
Lote 001	19	37049	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA VW ITEM/VEÍCULO: ÔNIBUS/VW 15.190, Placa AXE-4247, Chassi 9532E82W7DR339393, Renavam 00553929526, Frota 239; ÔNIBUS/VW 15.190, Placa AXE-4247, Chassi 9532E82W7DR339393, Renavam 00553929526, Frota 240; ÔNIBUS/VW 15.190, Placa AXE-4227, Chassi 9532E82W5DR338906, Renavam 00553783572, Frota 241; ÔNIBUS/VW 15.190, Placa AXG-7815, Chassi 9532E82W2DR339124, Renavam 00559571380, frota 242, VW/Neobus Mini Escolar, placa BEG3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavam 01234559720, frota 385.	UN	1,00	20.000,00	20.000,00
Lote 001	20	37050	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/CAMINHÕES DA LINHA MB ITEM/VEÍCULO: Caminhão basculante/MB 1313, placa AIE-7314, Chassi 34502112705737, Renavam 53119567-8, frota 62; Caminhão (pipa)/MB 1620, placa AGY-7994, Chassi 9BM695014VB117566, Renavam 67.285768-5, frota 69; Caminhão (pipa)/MB 1620, Placa AGY-7990, Chassi 9BM695014VB117772, Renavam 67.285609-3, frota 70; Caminhão Basculante/MB 2729 K, Placa AYH-0339, Chassi 9BM693388EB953681, Renavam 01004822640, frota 260.	UN	1,00	50.000,00	50.000,00
Lote 001	21	37051	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/CAMINHÕES DA LINHA VW ITEM/VEÍCULO: VW 16300 TURBO 2P Placa AHX-1801, Renavam 700617167, Chassi 9BWY2TG5VRBO8862, frota 109 (bombeiros); VW - 17.250 CNC, Placa ARQ-7605, Renavam 16.329279-5, Chassi 9BW7N82489R928118, frota 196 (bombeiros); VW 26.220 EURO3 WORKER, Placa ATA-1046, Renavam	UN	1,00	60.000,00	60.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

10

Estado do Paraná

			23.378.329-6, Chassi 9533782U3BR100661, frota 202; VW26.220 EURO3 WORKER, Placa ATA-0952, Renavam 23.377.871-3, Chassi N°. 9533782UXBR102570, frota 203; VW 26.220 EURO3 WORKER, Placa ATA-1072, Renavam 23.358914-7, Chassi N°. 9533782U9BR102205, frota 204; VW 19320 CLC TT, Placa NJC-3621, Renavam 00951379992, Chassi 9BW9J82418R816084, frota 276; VW 26280 CRM 6X4, Placa BDB-6F16, Renavam 011.911.414.43, Chassi 953658269KR925818, frota 337; VW 26280 CRM 6X4, Placa BDB-6F15, Renavam 011.911.41001, Chassi 953658267KR925638, frota 339; VW 26280 CRM 6X4, Placa BDB-6F17, Renavam 011.911.400.48, Chassi 953658261KR925795, frota 341; VW 26.280 CRM 6X4, Placa BDZ-8E97, Renavam 01227943137, Chassi 953658264LR035986, frota 381.				
Lote 001	22	37052	PEÇAS MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS CHEVROLET ITEM/VEÍCULO: Chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi 9BGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187, chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi 9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi	UN	1,00	40.000,00	40.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

11

Estado do Paraná

			9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); Chevrolet/prisma, placa MKE-2081.				
Lote 001	23	37053	PEÇAS MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CITROEN ITEM/VEÍCULO: Citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/ aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376.	UN	1,00	20.000,00	20.000,00
Lote 001	24	37054	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FIAT ITEM/VEÍCULO: Fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212; fiat/palio weekend, placa AUY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254; fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255; fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi	UN	1,00	40.000,00	40.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

12

Estado do Paraná

			9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; Fiat/fiorino, placa FRR-3587, chassi 9BD265122, ano 2014.				
Lote 001	25	37055	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FORD ITEM/VEÍCULO: Ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; Ford/fiesta flex, placa AYF-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; Ford/fiesta flex, placa AYF-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259; Ford/KA, placa ASA4B24, chassi 9BFZK53A4AB171266, ano 2005; ford/Fiesta, placa MOV-1909, chassi 9BFZF26PX58364317, ano 2009.	UN	1,00	20.000,00	20.000,00
Lote 001	26	37056	PEÇAS MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA RENAULT ITEM/VEÍCULO: Renault/Master, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; Renault/Master, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/Master, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 21.429172-3, frota 199 (bombeiros).	UN	1,00	30.000,00	30.000,00
Lote 001	27	37057	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA VW ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAAO5WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi	UN	1,00	50.000,00	50.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan 01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan			
--	--	--	--	--	--	--



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDX-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; vw gol 1.0 MC4, placa BES2B78, chassi 9BWAG45U5MT093143, renavam 01248377343, frota 399; vw gol 1.0 MC4, placa BER3F68, chassi 9BWAG45U5MT091344, renavam 01248137717, frota 400; vw gol 1.0, placa BES2H75, chassi 9BWAG45U8MT093282, renavam 01248619827, frota 401; vw gol 1.0 MC4, placa RHO7C42, chassi 9BWAG45U6NT085067, renavam 01282072169, frota 402; vw gol 1.0 MC4, placa RHO7C09, chassi 9BWAG45U8NT073454, renavam 01282086950, frota 403; vw/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw/gol, placa ANK-3226, chassi 9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros);				
Lote 001	28	37058	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/VANS DA LINHA MERCEDES BENZ ITEM/VEÍCULO: I/MERCEDES BENZ CDI SPRINTER TCA, Placa AXX-7728, Chassi 8AC906633DEO82560, Renavam 00647094827, frota 253;	UN	1,00	60.000,00	60.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

15

Estado do Paraná

			MICROONIBUS CDI JAEDI SPRINTER, Placa AZD3124, Chassi 8AC906635EE098966, Renavam01030386763, Frota 267; I/M BENZ SPRINTER GERRA MIC 20, Placa BAM- 9017, Chassi 8AC906655GE115040, Renavam 01083314316, Frota 293; I/M. BENZ 515 CDI SPRINTER MIC 20, Placa BAS-7893, Chassi 8AC906657HE123796, Renavam 01094979764, Frota 294; MERCEDES BENS SPRINTER 416, Placa RHE2J77, Chassi 8AC907643NE198292, Renavam 01265872020, Frota 392.				
Lote 001	29	37059	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS VANS DA LINHA IVECO ITEM/VEÍCULO: AMBULÂNCIA VAN/IVECO/DAILY, Placa BCN-0821, Chassi 93ZO359ZK8481932, Renavam 01167073263, frota 321; ÔNIBUS IVECO BUS 10190E, Placa BEK1A89, Chassi 93ZKO1BDZM8938843, Renavam 01238811873, frota 387; ÔNIBUS IVECO BUS 10.190-E, Placa BEJ8D16, Chassi 93ZKO1BDZM8938844, Renavam 01240200932, Frota 388.	UN	1,00	20.000,00	20.000,00
Lote 001	30	37060	PEÇAS PARA MENUTENÇÃO ELÉTRICA DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR ITEM/VEÍCULO: Motoniveladora/caterpillar 135 H, chassi 8WN00786, série 0BWNO0786, frota 90.	UN	1,00	30.000,00	30.000,00
Lote 001	31	37061	PEÇAS PARA MENUTENÇÃO ELÉTRICA DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR ITEM/VEÍCULO: Motoniveladora/caterpillar 140 H, chassi 9TN00072, série 9TN00072, frota 89.	UN	1,00	30.000,00	30.000,00
Lote 001	32	37062	MENUTENÇÃO ELÉTRICA DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR	HORA	250,00	135,53	33.882,50
Lote 001	33	37063	PEÇAS PARA MENUTENÇÃO ELÉTRICA DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ITEM/VEÍCULO: Motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208.	UN	1,00	25.000,00	25.000,00
Lote 001	34	37064	PEÇAS PARA MENUTENÇÃO ELÉTRICA DE TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND ITEM/VEÍCULO: Trator agrícola/new holland T 7.140, chassi HCCZ7140LGCV53633, frota 297.	UN	1,00	15.000,00	15.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

16

Estado do Paraná

Lote 001	38	37068	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE MÁQUINAS AGRÍCOLA E RODOVIÁRIA	HORA	400,00	30,00	12.000,00
Lote 001	39	37073	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES DA LINHA FORD	HORA	300,00	123,41	37.023,00
Lote 001	40	37074	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES DA LINHA IVECO	HORA	200,00	123,41	24.682,00
Lote 001	41	37075	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS CAMINHÕES/ÔNIBUS DA LINHA VOLVO	HORA	300,00	123,17	36.951,00
Lote 001	42	37076	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS/CAMINHÕES/ÔNIBUS AGRALE	HORA	350,00	123,41	43.193,50
Lote 001	43	37077	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA MB	HORA	400,00	123,41	49.364,00
Lote 001	44	37078	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA SCANIA	HORA	250,00	123,05	30.762,50
Lote 001	45	37079	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS ÔNIBUS DA LINHA VW	HORA	250,00	123,65	30.912,50
Lote 001	46	37080	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/CAMINHÕES DA LINHA MB	HORA	400,00	123,41	49.364,00
Lote 001	47	37081	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/CAMINHÕES DA LINHA VW	HORA	500,00	123,65	61.825,00
Lote 001	48	37082	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CHEVROLET	HORA	300,00	114,37	34.311,00
Lote 001	49	37083	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA CITROEN	HORA	250,00	114,60	28.650,00
Lote 001	50	37084	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FIAT	HORA	300,00	114,37	34.311,00
Lote 001	51	37085	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA FORD	HORA	300,00	114,60	34.380,00
Lote 001	52	37086	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA RENAULT	HORA	300,00	123,65	37.095,00
Lote 001	53	37087	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA VW	HORA	400,00	114,37	45.748,00
Lote 001	54	37088	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/VANS DA LINHA MERCEDES BENZ	HORA	300,00	123,17	36.951,00
Lote 001	55	37089	MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS VANS DA LINHA IVECO	HORA	250,00	123,17	30.792,50
Lote	56	37090	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	HORA	250,00	136,20	34.050,00





Município de  
**Dois Vizinhos**

17

Estado do Paraná

001			Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC				
Lote 001	57	37091	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Escavadeira hidráulica/komatsu PC 160	HORA	250,00	136,20	34.050,00
Lote 001	58	37092	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Escavadeira hidráulica/komatsu PC 200	HORA	400,00	136,20	54.480,00
Lote 001	59	37094	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Motoniveladora/caterpillar 135 H	HORA	250,00	135,52	33.880,00
Lote 001	60	37095	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Motoniveladora/caterpillar 140 H	HORA	250,00	135,52	33.880,00
Lote 001	61	37096	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Motoniveladora/new holland RG 140 B	HORA	250,00	136,20	34.050,00
Lote 001	62	37097	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Pá carregadeira/komatsu WA-200	HORA	300,00	136,20	40.860,00
Lote 001	63	37098	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Pá carregadeira/michigan 55C	HORA	250,00	136,20	34.050,00
Lote 001	64	37099	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Retroescavadeira/jcb	HORA	400,00	136,20	54.480,00
Lote 001	65	37101	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Rolo compactador/caterpillar CS-56	HORA	350,00	135,52	47.432,00
Lote 001	66	37102	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Rolo compactador/caterpillar CS54B	HORA	250,00	135,52	33.880,00
Lote 001	67	37103	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Rolo compactador/tema terra SPV-68	HORA	200,00	136,20	27.240,00
Lote 001	68	37104	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Trator agrícola/new holland T 7.140	HORA	200,00	136,20	27.240,00
Lote 001	69	37105	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Trator agrícola/valmet 785	HORA	100,00	135,92	13.592,00
Lote 001	70	37106	MANUTENÇÃO ELÉTRICA rator de esteira/komatsu D-65	HORA	200,00	136,20	27.240,00
Lote 001	73	37569	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO CAMINHÕES/ÔNIBUS	HORA	400,00	64,00	25.600,00
Lote 001	74	37570	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO CAMINHÕES/ONIBUS ITEM/VEÍCULO: VW 16300 TURBO 2P Placa AHX-1801, Renavam 700617167, Chassi 9BWY2TG5VRBO8862, frota 109 (bombeiros); VW - 17.250 CNC, Placa ARQ-7605, Renavam 16.329279-5, Chassi 9BW7N82489R928118, frota 196 (bombeiros); VW 26.220 EURO3 WORKER, Placa ATA-1046, Renavam 23.378.329-6, Chassi 9533782U3BR100661, frota 202; VW26.220 EURO3 WORKER, Placa ATA-0952, Renavam 23.377.871-3, Chassi Nº. 9533782UXBR102570, frota 203; VW 26.220 EURO3 WORKER, Placa ATA-1072, Renavam 23.358914-7, Chassi Nº. 9533782U9BR102205, frota 204; VW 19320 CLC TT, Placa	UN	1,00	40.000,00	40.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			<p>NJC-3621, Renavam 00951379992, Chassi 9BW9J82418R816084, frota 276; VW 26280 CRM 6X4, Placa BDB-6F16, Renavam 011.911.414.43, Chassi 953658269KR925818, frota 337; VW 26280 CRM 6X4, Placa BDB-6F15, Renavam 011.911.41001, Chassi 953658267KR925638, frota 339; VW 26280 CRM 6X4, Placa BDB-6F17, Renavam 011.911.400.48, Chassi 953658261KR925795, frota 341; VW 26.280 CRM 6X4, Placa BDZ-8E97, Renavam 01227943137, Chassi 953658264LR035986, frota 381; Caminhão basculante/MB 1313, placa AIE-7314, Chassi 34502112705737, Renavam 53.119567-8, frota 62; Caminhão (pipa)/MB 1620, placa AGY-7994, Chassi 9BM695014VB117566, Renavam 67.285768-5, frota 69; Caminhão (pipa)/MB 1620, Placa AGY-7990, Chassi 9BM695014VB117772, Renavam 67.285609-3, frota 70; Caminhão Basculante/MB 2729 K, Placa AYH-0339, Chassi 9BM693388EB953681, Renavam 01004822640, frota 260; Caminhão Basculante Tector, Placa BBK-3450, Chassi 93ZE12NM2J8931907, Renavam 01121840695, frota 303; Caminhão/Volvo/Prancha N-12, Placa ADX-5220, Chassi 9BVN2GAAOFE605753, Renavam 51.857107-6, frota 71; Ônibus VOLVO/COMIL, Placa ISH-4254, Chassi 9BVR2J727BE381215, Renavam 00348381735, Frota 308; Caminhão Basculante Ford/Cargo 1622, Placa AGV-5527, Chassi 9BFYTNFT1RDB73081, Renavam54.354767-1, Frota 66; CAMINHÃO/MEC/OPERAC/FORD/CARGO 815, Placa ATE-4116, Chassi 9BVFCE1N9BBB64044, Renavam 25.494.079-0, Frota 207; ONIBUS SKANIA - CL 112 - CL, Placa GVP-1135, Chassi 9BSKC4X2BH3455782, Renavam 24.604238-9, Frota 231; ÔNIBUS/VW 15.190, Placa AXE-4247, Chassi 9532E82W7DR339393, Renavam 00553929526, Frota 239; ÔNIBUS/VW 15.190, Placa AXE-4247, Chassi 9532E82W7DR339393, Renavam 00553929526, Frota 240; ÔNIBUS/VW 15.190, Placa AXE-4227, Chassi 9532E82W5DR338906, Renavam 00553783572, Frota 241;</p>			
--	--	--	--	--	--	--



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			<p>ÔNIBUS/VW 15.190, Placa AXG-7815, Chassi 9532E82W2DR339124, Renavam 00559571380, frota 242; VW/Neobus Mini Escolar, placa BEG3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavan 01234559720, frota 385; ÔNIBUS/MB 1519, Placa AXN-7821, Chassi 9BM384069DB912790, Renavam 00586433376, Frota 249; ÔNIBUS/MB 1519, Placa AXN-7819, Chassi 9BM384069DB912994, Renavam 00586437061, Frota 250; ÔNIBUS/MB 1519, Placa AXN-7817, Chassi 9BM384069EB920296, Renvam 005586440364, Frota 251; ÔNIBUS/MB 1519, Placa AXN-7816, Chassi 9BM384069EB920257, Renavam 00586441026, Frota 252; ÔNIBUS/MB 1519, Placa BBJ-8831, Chassi 9BM284069HBO63623, Renavam 01120290900, Frota 304; AMBULÂNCIA VAN/IVECO/DAILY, Placa BCN-0821, Chassi 93ZO359ZK8481932, Renavam 01167073263, frota 321; ÔNIBUS IVECO BUS 10.190-E, Placa BEK1A89, Chassi 93ZKO1BDZM8938843, Renavam 01238811873, frota 387; ÔNIBUS IVECO BUS 10.190-E, Placa BEJ8D16, Chassi 93ZKO1BDZM8938844, Renavam 01240200932, Frota 388; Marcopolo/Volare A5, placa AKJ-044, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; Marcopolo/Volare A5, placa AKW-1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 80.096.350-4, frota 42; Agrale/Volare W8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 16.358865-1, frota 184; Agrale/Masca granmini, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 17.414665-5, frota188; Agrale/Masca granmini, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244, renavan 17.414733-3, frota 189; Marcopolo/Volare DW9, placa BDJ4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346; Renault/Master, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; Renault/Master, placa AZL-5181, chassi</p>			
--	--	--	---	--	--	--



Município de  
**Dois Vizinhos**

20

Estado do Paraná

			93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/Master, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 21.429172-3, frota 199 (bombeiros); I/MERCEDES BENZ CDI SPRINTER TCA, Placa AXX-7728, Chassi 8AC906633DEO82560, Renavam 00647094827, frota 253; MICROONIBUS CDI JAEDI SPRINTER, Placa AZD3124, Chassi 8AC906635EE098966, Renavam01030386763, Frota 267; I/M BENZ SPRINTER GERRA MIC 20, Placa BAM- 9017, Chassi 8AC906655GE115040, Renavam 01083314316, Frota 293; I/M. BENZ 515 CDI SPRINTER MIC 20, Placa BAS-7893, Chassi 8AC906657HE123796, Renavam 01094979764, Frota 294; MERCEDES BENS SPRINTER 416, Placa RHE2J77, Chassi 8AC907643NE198292, Renavam 01265872020, Frota 392.				
Lote 001	75	38496	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA KIA MOTORS	HORA	200,00	114,84	22.968,00
Lote 001	76	38497	MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA TOYOTA	HORA	300,00	114,84	34.452,00
Lote 001	77	38498	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULOS MULTI MARCAS	HORA	400,00	30,00	12.000,00
Lote 001	78	38499	SERVIÇO DE SCANNER/LEITURA/DIAGNÓSTICO VEÍCULO/UTILITÁRIO MULTIMARCAS	UN	200,00	134,11	26.822,00
Lote 001	79	38500	SERVIÇO TACÓGRAFOS CAMINHÕES/ÔNIBUS MULTIMARCAS	HORA	300,00	136,24	40.872,00
Lote 001	80	38621	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS DA LINHA TOYOTA ITEM/VEÍCULO: Toyota/Bandeirante, placa ACL-8894, chassi 9BROJOO60M1018468.	UN	1,00	10.000,00	10.000,00
Lote 001	81	38646	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA RETROESCAVADEIRA JCB ITEM/VEÍCULO: Retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4185, série 1397185, frota 201; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi	UN	1,00	50.000,00	50.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

21

Estado do Paraná

			9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTKJ2740214, série 2740214, frota 320.				
Lote 001	82	38647	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS/UTILITÁRIOS LINHA KIA MOTORS ITEM/VEÍCULO: Kia Mohave placa AUO-0428; Chassi KNAKN813DB5073584, ano 2011	UN	1,00	15.000,00	15.000,00
Lote 001	83	38660	MANUTENÇÃO ELÉTRICA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	HORA	250,00	136,20	34.050,00
<b>TOTAL</b>							<b>2.454.366,50</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 083/2022****Empresa: EMERSON BASI PRESTADORA DE SERVICOS, inscrita no CNPJ sob o nº 13.199.002/0001-01**

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	71	37107	SERVIÇO DE SCANNER LEITURA E DIAGNÓSTICO DE CAMINHÕES/ÔNIBUS/VANS	UN	350,00	109,80	38.430,00
Lote 001	72	37108	SERVIÇO DE SCANNER LEITURA E DIAGNÓSTICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODIV.	UN	250,00	109,89	27.472,50
<b>ITENS</b>							<b>62.902,50</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 084/2022****Empresa: ITAMAR SILVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.339.206/0001-06**

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	35	37065	BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRÍCOLAS ITEM/VEÍCULO: Escavadeira hidráulica/John deere 160 GLC, chassi 1F9160GXALD055220, série 030820, frota 380; escavadeira hidráulica/komatsu PC 160, série B30050, motor 36417300, frota 236; escavadeira hidráulica/komatsu PC 200, chassi KMTPC180EEBB32845, série B32845, frota 263; escavadeira hidráulica PC 200, chassi KMTPC244EKBB50739, série B50739, frota 331; rolo compactador/caterpillar CS-56, chassi CAT0CS56CC5SSOO385, série C6E10749, frota 176; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi	UN	1,00	50.000,00	50.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			CATCS54BEG5400440, série G5400440, frota 323; rolo compactador/caterpillar CS54B, chassi CATCS54BEG5400423, série G5400423, frota 330; retroescavadeira/new holland B-95, chassi HBZNB95BJDAH07856, motor 6087386, frota 238; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4187, série 1397187, frota 200; retroescavadeira/jcb 3C, chassi JCB9B214T14ABDT4185, série 1397185, frota 201; Retroescavadeira/jcb 3C, chassi 9B9214T74DBDT4099, série 2132099, frota 226; retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTPJ2740213, série 2740213, frota 319, retroescavadeira/jcb 3CX, chassi SOR3CXTTKJ2740214, série 2740214, frota 320; pá carregadeira/komatsu WA-200, chassi KMTWAO52T51B12265, série E12265, frota 248; trator agrícola/new holland T 7.140, chassi HCCZ7140LGCV53633, frota 297; motoniveladora/new holland RG 140 B, chassi HBZN0140PBAF00045, motor 36267651, frota 208; motoniveladora/caterpillar 120K, chassi CAT0120KVJAP04550, motor KHX52636, frota 247; motoniveladora/caterpillar 135 H, chassi 8WN00786, série 0BWNO0786, frota 90; motoniveladora/caterpillar 140 H, chassi 9TN00072, série 9TN00072, frota 89; trator de esteira/komatsu D-65, chassi B1535, série B1535, frota 86; trator agrícola/valmet 785, chassi F1713, série 07852X50549, frota 37; rolo compactador/tema terra SPV-68, chassi 360 BH, frota 370; pá carregadeira/michigan 55C, chassi 4247D223BRC, frota 369.				
Lote 001	36	37066	BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÕES/ÔNIBUS/VANS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: VW 16300 TURBO 2P Placa AHX-1801, Renavam 700617167, Chassi 9BWY2TG5VRBO8862, frota 109 (bombeiros); VW - 17.250 CNC, Placa ARQ-7605, Renavam 16.329279-5, Chassi 9BW7N82489R928118, frota 196 (bombeiros); VW 26.220 EURO3 WORKER, Placa ATA-1046, Renavam 23.378.329-6, Chassi 9533782U3BR100661, frota 202; VW26.220 EURO3 WORKER, Placa ATA-0952, Renavam 23.377.871-3, Chassi N°. 9533782UXBR102570, frota 203; VW 26.220 EURO3 WORKER, Placa ATA-1072, Renavam 23.358914-7, Chassi N°. 9533782U9BR102205, frota 204; VW 19320 CLC TT, Placa NJC-3621, Renavam 00951379992, Chassi 9BW9J82418R816084, frota 276; VW 26280 CRM 6X4, Placa BDB-6F16, Renavam 011.911.414.43, Chassi 953658269KR925818, frota 337; VW 26280	UN	1,00	60.000,00	60.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			CRM 6X4, Placa BDB-6F15, Renavam 011.911.41001, Chassi 953658267KR925638, frota 339; VW 26280 CRM 6X4, Placa BDB-6F17, Renavam 011.911.400.48, Chassi 953658261KR925795, frota 341; VW 26.280 CRM 6X4, Placa BDZ-8E97, Renavam 01227943137, Chassi 953658264LR035986, frota 381; Caminhão basculante/MB 1313, placa AIE-7314, Chassi 34502112705737, Renavam 53.119567-8, frota 62; Caminhão (pipa)/MB 1620, placa AGY-7994, Chassi 9BM695014VB117566, Renavam 67.285768-5, frota 69; Caminhão (pipa)/MB 1620, Placa AGY-7990, Chassi 9BM695014VB117772, Renavam 67.285609-3, frota 70; Caminhão Basculante/MB 2729 K, Placa AYH-0339, Chassi 9BM693388EB953681, Renavam 01004822640, frota 260; Caminhão Basculante Tector, Placa BBK-3450, Chassi 93ZE12NM2J8931907, Renavam 01121840695, frota 303; Caminhão/Volvo/Prancha N-12, Placa ADX-5220, Chassi 9BVN2GAAOFE605753, Renavam 51.857107-6, frota 71; Ônibus VOLVO/COMIL, Placa ISH-4254, Chassi 9BVR2J727BE381215, Renavam 00348381735, Frota 308; Caminhão Basculante Ford/Cargo 1622, Placa AGV-5527, Chassi 9BFYTNFT1RDB73081, Renavam54.354767-1, Frota 66; CAMINHÃO/MEC/OPERAC/FORD/CARGO 815, Placa ATE-4116, Chassi 9BVFCE1N9BBB64044, Renavam 25.494.079-0, Frota 207; ONIBUS SCANIA - CL 112 - CL, Placa GVP-1135, Chassi 9BSKC4X2BH3455782, Renavam 24.604238-9, Frota 231; ÔNIBUS/VW 15.190, Placa AXE-4247, Chassi 9532E82W7DR339393, Renavam 00553929526, Frota 239; ÔNIBUS/VW 15.190, Placa AXE-4247, Chassi 9532E82W7DR339393, Renavam 00553929526, Frota 240; ÔNIBUS/VW 15.190, Placa AXE-4227, Chassi 9532E82W5DR338906, Renavam 00553783572, Frota 241; ÔNIBUS/VW15.190, Placa AXG-7815, Chassi 9532E82W2DR339124, Renavam 00559571380, frota 242; VW/Neobus Mini Escolar, placa BEG3B70, chassi 9532M52P6MR111203, renavam 01234559720, frota 385; ÔNIBUS/MB 1519, Placa AXN-7821, Chassi 9BM384069DB912790, Renavam 00586433376, Frota 249; ÔNIBUS/MB 1519, Placa AXN-7819, Chassi 9BM384069DB912994, Renavam 00586437061, Frota 250; ÔNIBUS/MB 1519,			
--	--	--	---	--	--	--



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			<p>Placa AXN-7817, Chassi 9BM384069EB920296, Renvam 005586440364, Frota 251; ÔNIBUS/MB 1519, Placa AXN-7816, Chassi 9BM384069EB920257, Renvam 00586441026, Frota 252; ÔNIBUS/MB 1519, Placa BBJ-8831, Chassi 9BM284069HBO63623, Renvam 01120290900, Frota 304; AMBULÂNCIA VAN/IVECO/DAILY, Placa BCN-0821, Chassi 93ZO359ZK8481932, Renvam 01167073263, frota 321; ÔNIBUS IVECO BUS 10.190-E, Placa BEK1A89, Chassi 93ZKO1BDZM8938843, Renvam 01238811873, frota 387; ÔNIBUS IVECO BUS 10.190-E, Placa BEJ8D16, Chassi 93ZKO1BDZM8938844, Renvam 01240200932, Frota 388; Marcopolo/Volare A5, placa AKJ-044, chassi 93PB10A1S2C007499, renavan 78.629589-9, frota 16; Marcopolo/Volare A5, placa AKW-1563, chassi 93PB03A2M3C009732, renavan 80.096.350-4, frota 42; Agrale/Volare W8, placa ARQ-9530, chassi 93PB12E3PAC031136, renavan 16.358865-1, frota 184; Agrale/Masca granmini, placa ARX-7539, chassi 98YC3061SAC000240, renavan 17.414665-5, frota188; Agrale/Masca granmini, placa ARX-7540, chassi 9BYC3061SAC000244, renavan 17.414733-3, frota 189; Marcopolo/Volare DW9, placa BDJ4G69, chassi 93PB49P31KC061075, renavan 01203723110, frota 346; Renault/Master, placa AYI-2660, chassi 93YMAF4MAFJ301680, renavan 01007100190, frota 262; Renault/Master, placa AZL-5181, chassi 93YMAFELAGJ774854, renavan 01043362999, frota 278; Renault/Master, placa ASU-8456, chassi 93YADCUH6AJ454986, renavan 21.429172-3, frota 199 (bombeiros); I/MERCEDES BENZ CDI SPRINTER TCA, Placa AXX-7728, Chassi 8AC906633DEO82560, Renvam 00647094827, frota 253; MICROONIBUS CDI JAEDI SPRINTER, Placa AZD3124, Chassi 8AC906635EE098966, Renvam01030386763, Frota 267; I/M BENZ SPRINTER GERRA MIC 20, Placa BAM-9017, Chassi 8AC906655GE115040, Renvam 01083314316, Frota 293; I/M. BENZ 515 CDI SPRINTER MIC 20, Placa BAS-7893, Chassi 8AC906657HE123796, Renvam 01094979764, Frota 294; MERCEDES BENS SPRINTER 416, Placa RHE2J77, Chassi 8AC907643NE198292, Renvam 01265872020, Frota 392.</p>			
--	--	--	---	--	--	--





Município de  
**Dois Vizinhos**

25

Estado do Paraná

Lote 001	37	37067	BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/UTILITÁRIOS MULTIMARCAS ITEM/VEÍCULO: Gol 1.0 g4, placa ARP-7565, chassi 9BWAA05WOAPO33464, renavan 158192249, frota 180; vw saveiro 1.6, placa ARO-5388, chassi 9BWKBO5W8AP017417, renavan 156458675, frota 182, vw saveiro 1.6, placa ARO-6577, chassi 9BWKBO5W1APO27366, renavan 156460815, frota 185; vw gol 1.6, placa AXA-3076, chassi 9BWAB45U4ET035654, renavan 00543988899, frota 235; vw space fox, placa AXE 2394, chassi BAWPB45Z2DA506512, renavan 00553424203, frota 237; vw gol 1.0, placa AYL-7671, chassi 9BWAA45U3FP039157, renavan 01011974697, frota 264; vw gol 1.0, placa AYL-7370, chassi 9BWAA45U2FP039134, renavan 01011972597, frota 265, vw gol, placa AZK-3575, chassi 9BWAA45U2FP158169, renavan 01041451161, frota 269; vw amarok cd 4x4, placa AZK-5C05, chassi WV1DB42H7EA039066, renavan 01041459790, frota 270; vw gol, placa AZK-3557, chassi 9BWAA45UXFT099671, renavan 01041456376, frota 271; vw gol, placa BAK-6438, chassi 9BWAB45U8GP118063, renavan 01082779412, frota 288; vw gol, placa BAK-6439, chassi 9BWAB45U3GP118410, renavan 01082780054, frota 289; vw saveiro, placa CYK-6972, chassi 9BWCO5X11P10553, renavan 00746824750, frota 291; vw fox 1.6, placa ANM-9155, chassi 9BWKBO5Z264150564, renavan 00877649898, frota 296; vw gol 1.6, placa BBG-4113, chassi 9BWAB45U7HP132604, renavan 01114942640, frota 298; vw gol 1.6, placa BBG-4115, chassi 9BWAB45U4HP130437, renavan 01114940760, frota 299; vw gol 1.6, placa BBG-4117, chassi 9BWAB45U7HP131050, renavan 01114945118, frota 300; vw gol 1.6, placa BBQ-4903, chassi PBWAG45 2JTO49645, renavan 01132359403, frota 311; vw gol, placa BCB-1841, chassi 9BWAG45U6JT130115, renavan 01149178407, frota 313; vw gol, placa BCB-1840, chassi 9BWAG45U7JT137204, renavan 01149183273, frota 314; vw gol, placa BCE-9712, chassi 9BWAB45U4JT157313, renavan 01154819750, frota 315; vw saveiro, placa BBG-9649, chassi 9BWKB45UOK012736, renavan 01158451270, frota 317; vw gol 1.6, placa BCH-4820, chassi 9BWAB45U9KT019820, renavan	UN	1,00	60.000,00	60.000,00
-------------	----	-------	---	----	------	-----------	-----------



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

		<p>01159133252, frota 318; vw saveiro, placa BCN-3711, chassi 9BWKB45U3KP012634, renavan 01168692412, frota 322; vw Voyage, placa ATA-5F52, chassi 9BWDB45UOBT121469, renavan 00234576278, frota 332; vw gol 1.6, placa BCZ-7B31, chassi 9BWAB45U8KT120489, renavan 01188148963, frota 336; vw virtus mf, placa BDB-6F12, chassi 9BWDL5BZ6KP617792, renavan 01191142369, frota 338; vw virtus mf, placa BDB-6F13, chassi 9BWDL5BZEKP607303, renavan 01191141974, frota 340; vw saveiro, placa BCV-2D40, chassi 9BWKB45U6KP033445, renavan 01180593054, frota 345; vw gol 1.0, placa BDX-6G04, chassi 9BWAG45U9LT057597, renavan 01224414311, frota 371; vw gol 1.0, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 374; vw gol, placa BEA-2D53, chassi 9BWAG45UOLTO88981, renavan 01228034050, frota 377; vw gol 1.0 MC4, placa BES2B78, chassi 9BWAG45U5MT093143, renavam 01248377343, frota 399; vw gol 1.0 MC4, placa BER3F68, chassi 9BWAG45U5MT091344, renavam 01248137717, frota 400; vw gol 1.0, placa BES2H75, chassi 9BWAG45U8MT093282, renavam 01248619827, frota 401; vw gol 1.0 MC4, placa RHO7C42, chassi 9BWAG45U6NT085067, renavam 01282072169, frota 402; vw gol 1.0 MC4, placa RHO7C09, chassi 9BWAG45U8NT073454, renavam 01282086950, frota 403; chev/celta, placa ARU-3385, chassi 9BGRZ4810AG202998, renavan 168358956, frota 186; chev/celta, placa ARU-3386, chassi PBGRZ4810AG203040, renavan 168364255, frota 187, chev/celta, placa AUA-3496, chassi 9BGRP48FOCG161130, renavan 328739510, frota 210; chev/celta, placa AUK-7312, chassi 9BGRP48FOCG243472, renavan 346426669, frota 218; chev/spin, placa BBH-4493, chassi 9BGJC7520HB179802, renavan 01116925815, frota 302; chev/spin, placa BBO-3994, chassi 9BGJC7520JB151232, renavan 01128596390, frota 306; chev/spin, placa BBO-3995, chassi 9BGJC7520JB151221, renavan 01128593669, frota 307; chev/montana, placa BDN-4D85, chassi 9BGCA8030LB137030, renavan 01209609409, frota 349; chev/montana, placa RED-2F61, chassi 9BGCA8030LB167231, renavan 01227247939, frota 378; chev/spin, placa BED-2E87, chassi</p>			
--	--	---	--	--	--



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			<p>9BGJK7520LB193568, renavan 01230784508, frota 379; chev/montana, placa BED-9F63, chassi 9BGCA8030LB208739, renavan 01232571510, frota 382; chev/spin, placa BES-4C95, chassi 9BGJK7520MB159774, renavan 01249303467, frota 389; chev/s10, placa ARE-2253, chassi 9BG138JJO9C424550, renavan 134730461, frota 243 (bombeiros); ford/F1000 S, placa AIE- 7404, chassi 9BFEXXL39JDB72045, renavan 522097332, frota 27; ford/fiesta flex, placa AYP-2418, chassi 9BFZF55A4E8089137, renavan 01002274645, frota 258; ford/fiesta flex, placa AYP-2426, chassi 9BFZF55AOE8093377, renavan 01002272898, frota 259;</p> <p>fiat/doblô 1.4, placa ATA- 1091, chassi 9BD119307B1071481, renavan 233580360, frota 205; fiat/uno mille, placa ATZ-3654, chassi 9BD15844AC6588673, renavan 327381760, frota 211; fiat/uno mille, placa ATZ-3653, chassi 9BD15844AC6588754, renavan 327388358, frota 212, fiat/palio keekend, placa AUY-3624, chassi 9BD17350EC4373418, renavan 422847810, frota 220; fiat/palio fire, placa AYE-5576, chassi 9BD17102LE5923696, renavan 01001476511, frota 254, fiat/palio fire, placa AYE-5574, chassi 9BD17102LE5927425, renavan 01001474330, frota 255, fiat/palio fire, placa AYE-9740, chassi 9BD17102LE5928239, renavan 01002098103, frota 256; fiat/strada, placa AYE-5567, chassi 9BD578141E7767507, renavan 01001469035, frota 257; fiat/strada, placa AYO-5794, chassi 9BD578141E7761511, renavan 01075096380, frota 266; fiat/strada, placa AZM-9524, chassi 9BD57814UF7933662, renavan 01045011158, frota 277; fiat/mobi, placa BCT-4C24, chassi 9BD341A5XKY599964, renavan 01177410874, frota 326; fiat/mobi, placa BCT-4C23, chassi 9BD341A5XKY599950, renavan 01177411838, frota 327; citroen/aircross, placa BCF-2770, chassi 935SUNFN1KB500817, renavan 01155408478, frota 316; citroen/aircross, placa PBX-9C89, chassi 935SUNFN1LB530303, renavan 01214238030, frota 375; citroen/aircross, placa PBX-9D18, chassi 935SUNFN1LB531511, renavan 01214258031, frota 376; vw/parati, placa AVZ-8141, chassi 9BWGB05W9DP054566, renavan 488890780, frota 244 (bombeiros); vw/saveiro, placa BAV-1604, chassi 9BWKB45U3HP048168, renavan 01099002505, frota 295 (bombeiros); vw/gol, placa ANK-3226, chassi</p>			
--	--	--	--	--	--	--



Município de  
**Dois Vizinhos**

28

Estado do Paraná

			9BWCB05W66PO27049, renavan 874411661, frota 128 (bombeiros); vw/gol, placa ATX-9879, chassi 9BWAB05UXBP194238, renavan 325161224, frota 209 (bombeiros); Ford/KA, placa ASA4B24, chassi 9BFZK53A4AB171266, ano 2005; ford/Fiesta, placa MOV-1909, chassi 9BFZF26PX58364317, ano 2009; Fiat/fiorino, placa FRR-3587, chassi 9BD265122, ano 2014; Kia/Mohave, placa AUO-0428, chassi KNAKN813DB5073584, ANO 2011; Chevrolet/prisma, placa MKE-2081.				
<b>TOTAL</b>							<b>170.000,00</b>

Dois Vizinhos, 12 de maio de 2022.

**Luis Carlos Turatto**  
Prefeito